

Plechovka hořlavé pasty pod chafing code: 194751

Hořlavá pasta vyrobená z přírodního (bio) ethanolu smíchaného s vodou a ztužovacím činidlem pro tuhou konzistenci nebo konzistenci gelu.

Hořlavá pasta Hendi je vyrobena s hořkou příchutí pro zabránění spolknutí.

Pro bezpečné a efektivní zahřívání (např. chafingů) důrazně doporučujeme použití ve speciálních hořácích.

Rychlost ohřevu je stejná pro všechny druhy past, je však závislá na velikosti plamene, který je určen otevřením víka hořáku.

Značka 'Blaze' má kratší, intenzivnější hoření, doporučujeme ji pro použití okolo 2 hodin nutného ohřevu.

Značku 'Hendi' doporučujeme pro dobrou ohřevu delší než 3 hodiny.

Obě pasty hoří bez sazí a zápachu.

Kartuše a plechovky bez speciálních hořáků bývají během použití velmi horké, což zvyšuje riziko popálení, pokud nejsou umístěny uvnitř hořáku. Nebezpečí popálení!

Tyto hořáky jsou jak součástí Hendi chafingů, tak je možné je koupit i samostatně.

Před použitím vždy přečtěte instrukce k užívání na produktu.

Před použitím pasty se ujistěte, že v okolí není otevřený oheň nebo horké objekty. Hořlavá pára může snadno uniknout z nádoby.

Ujistěte se, že v palivu nejsou žádné zkondenzované kapky vody. Mohly by způsobit nebezpečné prskání a stříkání paliva.

Palivo zapalte až v momentě, kdy je plechovka umístěna v hořáku na místě, kde bude následně hořet.

Plameny jsou většinou zcela modré, což je činí špatně viditelnými ve světle. Doporučujeme opatrnost.

Palivo vždy zhasínejte uzavřením víka hořáku.

Opětovné plnění: Vždy se ubezpečte, že je plechovka i hořák zcela vychladlý. Před plněním vyjměte plechovku z hořáku.

Skladování: Palivo vždy skladujte v uzavřených nádobách na tmavém a dobře větraném místě s teplotou pod 20 °C.

Pro skladování většího množství paliva je potřeba se řídit místními nařízeními.

Při dodržení výše uvedených instrukcí je riziko nehody minimální.

V případě vzniku malého požáru: Použijte hasící roušku (nebo velkou mokrou roušku) k přikrytí ohně a zabránění přístupu kyslíku.

V případě vzniku požáru oblečení nebo popálení těla: Použijte hasící roušku nebo práškový/CO2 hasící přístroj.

Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň malou utěrkou. Palivo se rozšíří, což ještě zvětší plameny.

Po uhašení ohně chlaďte popálené místo nejméně 15 minut, dokud nedorazí lékařská pomoc. Oblečení nechte na místě, neodstraňujte jej. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

200 gramové balení vhodné pod chafing

Doba hoření: ±3 hodiny

Prodává se pouze celé



KĀ³d

Packed per (W)

194751

72